

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Số: 5318 /CHVN-ATANHH
V/v báo cáo tổng kết tai nạn
hang hải tháng năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia;
- Bộ Giao thông vận tải.

 **HÓA-TÓC** →

Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo tình hình tai nạn hàng hải năm 2015 (từ ngày 16/12/2014 đến ngày 15/12/2015) như sau:

1. Thông kê tai nạn hàng hải:

Trong năm 2015 đã xảy ra 23 vụ tai nạn hàng hải. So với cùng kỳ năm 2014, số vụ tai nạn xảy ra trong năm 2015 tăng 7 vụ (23/16); số người chết và mất tích giảm 03 người (07/10) trong đó có 01 người chết do tai nạn hàng hải, 06 người chết do tai nạn lao động hàng hải.

Các vụ tai nạn hàng hải có đặc điểm như sau:

- Về vị trí địa lý: 10 vụ tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển, 12 vụ tai nạn hàng hải xảy ra ngoài biển, 01 vụ xảy ra trên tuyến luồng đường thủy nội địa.

- Về phương tiện liên quan: 06 vụ liên quan đến tàu nước ngoài, 01 vụ liên quan đến sà lan bị chìm trong vùng nước cảng biển; có 17 tàu biển Việt Nam liên quan đến các vụ tai nạn và 07 tàu cá bị tàu biển đâm.

- Về loại tai nạn:

+ Đâm va: 09 vụ, trong đó liên quan đến: 9 tàu biển Việt Nam, 01 tàu biển nước ngoài, 01 sà lan, 07 tàu cá.

+ Va chạm với cầu cảng: 04 vụ, trong đó liên quan đến 01 tàu biển Việt Nam và 03 tàu biển nước ngoài.

+ Mắc cạn: 07 vụ trong đó liên quan đến 05 tàu biển Việt Nam và 02 tàu biển nước ngoài.

+ Chìm đắm: 02 tàu biển Việt Nam, 04 tàu cá và 01 sà lan bị chìm.

Nhìn chung, mặc dù số vụ tai nạn hàng hải năm 2015 nhiều hơn so với năm 2014 tuy nhiên chỉ có 02 vụ đặc biệt nghiêm trọng trong đó có 01 người chết (so với 10 người chết do tai nạn hàng hải năm 2014). Đặc biệt số vụ tai nạn hàng hải liên quan đến tàu cá tăng (7/23 vụ), trong đó nhiều vụ tàu biển sau khi đâm va với tàu cá đã không dừng lại để cứu người bị nạn mà tiếp tục hành trình.

2. Nguyên nhân chính các tai nạn hàng hải xảy ra trong năm 2015:

- Thuyền viên không thực hiện nghiêm túc công tác cảnh giới khi tàu hành trình trên biển.

- Thuyền viên, ngư dân còn hạn chế về trình độ, thiếu kinh nghiệm trong việc sắp xếp hàng hoá, chưa làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng máy móc trang thiết bị, chưa chú trọng công tác huấn luyện thực tập thường xuyên, thiếu sự tuân thủ đầy đủ các quy định về hành hải như: tốc độ an toàn, đèn hiệu..., thực hiện điều động chưa phù hợp dẫn đến đâm va.

- Số vụ tai nạn hàng hải liên quan đến tàu cá tăng là do tàu cá khi hoạt động đánh bắt cá trên biển không thực hiện đúng quy tắc tránh và trên biển về đèn tín hiệu, hành trình và tránh va; không bố trí người trực ca, cảnh giới.

- Nhiều chủ tàu chưa làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị. Các phương tiện thủy nội địa không được trang bị các thiết bị VHF, AIS, Radar dẫn đến khó khăn khi điều động tránh va.

- Một số trường hợp hoa tiêu dẫn tàu cũng như thuyền trưởng chưa thực sự mẫn cán, chưa chấp hành các quy định khi điều động tàu vào cầu dẫn đến số vụ va chạm với cầu cảng tăng lên.

- Mật độ giao thông hàng hải ngày càng tăng cao dẫn đến nguy cơ va chạm, xảy ra tai nạn ngày càng lớn.

3. Một số biện pháp nhằm hạn chế tai nạn hàng hải:

Để hạn chế tai nạn hàng hải trong thời gian tới, Cục Hàng hải Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn hàng hải, phòng tránh các vụ tai nạn hàng hải đề cụ thể như sau:

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa; tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được triển khai và đạt hiệu quả cao;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật hàng hải, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tàu biển Việt Nam chạy tuyến nội địa; xử lý nghiêm các vi phạm về chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn giả mạo, các quy định pháp luật về an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường do tàu gây ra theo luật định. Kiên quyết không để các phương tiện không đảm bảo các điều kiện về an toàn hàng hải rời cảng biển;

- Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo sỹ quan thuyền viên đặc biệt là đội ngũ thuyền trưởng và sỹ quan.

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan để từng bước nâng cao mức độ an toàn trên các vùng biển, vùng nước các cảng biển và khu vực hàng hải ở Việt Nam.

- Tăng cường phối hợp với Tổng Cục Thủy sản và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tuyên truyền, phổ biến các quy định an toàn giao thông trên biển cho ba con ngư dân nhằm làm giảm thiểu tai nạn hàng hải liên quan đến tàu cá.

- Kịp thời phát thông báo hàng hải liên quan đến diễn biến bất thường của thời tiết để các tàu thuyền hoạt động trong khu vực biết và phòng tránh.

- Thường trực 24/7 các trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống khẩn cấp và tìm kiếm, cứu nạn.

4. Kế hoạch thực hiện năm 2016:

Để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành các quy định của pháp luật của người giao thông trên biển, góp phần làm giảm thiểu tai nạn hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số biện pháp sau:

a. Tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng trong công tác chỉ đạo, thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông để nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước.

b. Hoàn thiện các quy định của pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, đề án về bảo đảm trật tự an toàn giao thông hàng hải.

c. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông với hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với mọi đối tượng tham gia hoạt động hàng hải, đặc biệt là các phương tiện đánh bắt thủy sản.

d. Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ, giám sát (VTS, AIS ...) trong công tác quản lý an toàn giao thông hàng hải.

đ. Tổ chức giao thông, phân luồng hợp lý đối với những khu vực có mật độ tàu thuyền ra vào cao.

e. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và hoa tiêu hàng hải; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở đào tạo.

g. Tăng cường công tác kiểm tra đối với tàu biển và cảng biển; cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

h. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan giải tỏa các điểm khai thác cát trái phép, đắp đáy khai thác thủy sản, phương tiện nuôi trồng thủy sản và các phương tiện thủy nội địa, tàu cá hoạt động lấn chiếm luồng hàng hải.

i. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực.

Trên đây là tổng hợp tình hình tai nạn hàng hải năm 2015, các nguyên nhân, giải pháp để giảm thiểu tai nạn và phương hướng hoạt động năm 2016 của Cục Hàng hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam kính báo cáo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông vận tải./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- BTL Cảnh sát biển (để p/h);
- Phòng HTQT (để đưa lên website);
- Lưu: VT, ATANHH (2).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng

THỐNG KÊ TAI NẠN HÀNG HẢI NĂM 2015

| STT | Cảng vụ Hàng hải | Số Kết luận Điều tra | Thời gian xảy ra TN | Tóm tắt nội dung | Loại Tai nạn | Mức độ | Tổn thất | Gia hạn điều tra tai nạn | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|--|--------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
| Tháng 1 (15/12 đến 15/01) | | | | | | | | | | |
| 1 | Cần Thơ | 42/CVHHCT-AT&TTTH | 06h50 25/12/2014 | Tàu Việt Phúc 05 (trọng tải 3221,5 DWT) trên đường hành trình chở 2740 tấn gạo, tám và cám từ cảng Mỹ Thới – An Giang đi Hải Phòng đã bị sự cố máy lái khi đang ra cửa Định An và neo chờ tại khu vực gần phao số 5 chờ tàu lai hỗ trợ. Sau đó tàu bị đứt neo và trôi dạt vào bãi cạn cách luồng khoảng 500m phía bờ Trà Vinh, giữa cặp phao số 5 và số 6, tại vị trí có tọa độ 0902'25 N; 106025'58 E | Mắc cạn | Ít nghiêm trọng | Không có thiệt hại về người, không gây ô nhiễm môi trường | | | |
| 2 | Quảng Trị | | 11h45 06/01/2014 | Tàu Trung Thành 05 (trọng tải 1972,10 DWT) trên đường chở 1300 tấn tinh bột sắn từ cảng Cửa Việt (Quảng Trị) đi Hải Phòng khi di quan phao số 1 và phao số 2 đã bị sự cố máy lái dẫn đến không điều khiển được tàu di đúng hướng. Dưới tác động của thủy triều, tàu bị đẩy dạy về phía bờ Nam luồng hàng hải Cửa Việt và bị mắc cạn tại vị trí có tọa độ 16054'620 N; 107012'139 E (cách đèn chớp của Đè Nam chấn cát cảng Cửa Việt khoảng 50m). Vào lúc 12h00 ngày 08/01/2015, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, sóng lớn, tàu Trung Thành 05 đã bị đánh đập sâu hơn vào cạn và va chạm với tàu Phúc Linh 89 đã bị mắc cạn trước đó | Mắc cạn | Nghiêm trọng | Không có thiệt hại về người; tàu Trung Thành 05 bị thủng hầm hàng số 2, nước tràn vào hầm hàng số 1, số 2 và buồng máy | | | |
| Tháng 02 (từ 16/01 đến 15/02) | | | | | | | | | | |
| 3 | Quảng Ngãi | 97/CVHHHQNg-AT&TTTH ngày 23/03/2015 | 23h57 18/01/2015 | Vào lúc 23h57 ngày 18/01/2015, tàu Xuân Lâm 10 (số IMO 9634775; cấp Đăng kiểm VRH III; trọng tải 3198 DWT; Chủ tàu: Công ty TNHH MTV Xuân Lâm) chở 3100 tấn clinker từ cảng Hòn La (Quảng Bình) đi cảng Vũng Rô (Phú Yên) do thời tiết xấu, sóng to gió lớn nên đã bị nước tràn vào hầm hàng và bị chìm tại vị trí có tọa độ 15°10'15" N; 108°55'33" E (phía Đông Bắc cửa Sa Kỳ - Quảng Ngãi), độ sâu khoảng -13m. | Chìm đắm | Đặc biệt nghiêm trọng | Tàu Xuân Lâm 10 bị chìm hoàn toàn, 10 thuyền viên trên tàu đã được đưa về bờ an toàn. | | | |
| 4 | Vũng Tàu | 569/BCDTTN-CVHHVT | 07h57 12/02/2015 | Tàu ADS GALTESUND (số IMO 9336581; Quốc tịch Na Uy; trọng tải 75.395 DWT; Hàng hóa: 66.152 tấn phân Kali) trong quá trình điều động cập cẩu đã đâm và vào cẩu cảng Baria Serece (trên sông Thị Vải) | Đâm và vào cẩu tàu | Ít nghiêm trọng | Tàu ADS GALTESUND bị rách phần mũi tàu (phía trên đường mòn nước khoảng 1,5m); cầu cảng Baria Serece phía hạ lưu bị hư hỏng nặng; tai nạn không gây thiệt hại về người, không gây ô nhiễm môi trường và không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực | | | |
| Tháng 03 (từ 16/02 đến 15/03) | | | | | | | | | | |
| Không có tai nạn hàng hải | | | | | | | | | | |
| Tháng 04 (từ 16/03 đến 15/04) | | | | | | | | | | |
| 5 | Nha Trang | 435/BC-CVHHNT ngày 21/5/2015 | 04h00 23/3/2015 | Tàu Bình Dương 688 khi đang trên đường hành trình chở 1920 tấn than cám từ Quảng Ninh đi Trà Vinh, qua vùng biển tỉnh Khánh Hòa thì bị mắc cạn tại vị trí có tọa độ 12033'965 N; 109°27'673 E | Mắc cạn | Nghiêm trọng | Tàu Bình Dương 688 bị thủng đáy, nước tràn vào hầm hàng phía mũi, không có thiệt hại về người | | | |
| 6 | Đồng Nai | | 09h45 01/4/2015 | Vào lúc 09h45' ngày 01/04/2015, tàu Bình Dương 556 khi đang trên đường hành trình chở 950 tấn phân lân từ Ninh Bình vào cảng Trường Thọ, Thủ Đức, TPHCM để trả hàng di ngang qua cảng Lafarge (Nhơn Trạch, Đồng Nai) thì bị sự cố mất lái đột ngột nên đã va chạm vào mạn trái be chắn sóng ở phía trước cabin lái của tàu New Ocean 27 đang dỡ hàng tại cảng Lafarge | Đâm va | Ít nghiêm trọng | Không có thiệt hại về người, hàng hóa cũng như môi trường; tàu New Ocean 27 bị rách khoảng 6m chiều dài tại vị trí be chắn sóng mạn trái; tàu Bình Dương 556 bị móp be chắn sóng phía mũi | | | |
| 7 | Đồng Tháp | | 14h45 ngày 12/4/2015 | Tàu Họp Thành 11 trên đường hành trình theo luồng cửa Tiêu (sông Tiền) đến cảng Sa Đéc (Đồng Tháp) để nhận hàng, do không thông thuộc luồng nên khi tàu hành trình đến khu vực ngã ba sông Tiền – kênh Lấp Vò – Sa Đéc, cách cảng Sa Đéc khoảng 10 hải lý, Thuyền trưởng không dẫn tàu theo tuyến sông Tiền mà đi vào kênh Lấp Vò (Sa Đéc) thuộc tuyến đường thủy nội địa cấp III khiến tàu vướng đứt đường dây điện trung thế nối xã Tân Nhuận Đông và xã An Hiệp thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. | Va chạm | Ít nghiêm trọng | Đường dây điện 3AC120mm ² + 1AC95mm ² xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp bắc qua kênh Lấp Vò – Sa Đéc bị đứt hoàn toàn; không xảy ra thiệt hại đối với người và tàu, không gây ô nhiễm môi trường | | | |

| STT | Cảng vụ Hàng hải | Số Kết luận Điều tra | Thời gian xảy ra TN | Tóm tắt nội dung | Loại Tai nạn | Mức độ | Tồn thất | Gia hạn điều tra tai nạn | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
| Tháng 05 (từ 16/04 đến 15/05) | | | | | | | | | | |
| 8 | Bình Thuận | | 10h30 ngày 30/4/2015 | Vào khoảng 10h30 ngày 30/4/2015, tàu cá BD 97019TS khi đang trên đường hành trình vào cảng cá Phan Thiết – Bình Thuận thì bị tàu Tiển Đạt 19 BLC đang chạy theo hướng Bắc – Nam va chạm vào phía mũi mạn phải tại vị trí có tọa độ $10^{\circ}43'N$; $108^{\circ}08'E$. Tàu cá BD 97019TS ngay sau đó đã được hỗ trợ kéo về cảng Phan Thiết | Đâm va | Ít nghiêm trọng | Tàu cá BD 97019TS bị gây một phần dưới nước làm nứt theo vạch dài; không có thiệt hại về người | | | |
| 9 | Càm Thơ | | 07h15 ngày 14/5/2015 | Tàu An Phú 289 khi đang vào cập cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (Càm Thơ) đã va chạm với cản trục bốc dỡ than (CSU2) | Đâm va với cầu cảng | Ít nghiêm trọng | Cản trục CSU2 bị hư hỏng nhẹ, không có thiệt hại về người, hàng hóa cũng như môi trường | | | |
| Tháng 06 (từ 16/05 đến 15/06) | | | | | | | | | | |
| 10 | Hải Phòng | 1207/BCDT-CVHHHP ngày 23/7/2015 | 19h30 ngày 19/05/2015 | Tàu container Van Harmony (Số IMO: 9241009; Trọng tải: 18.078 DWT; Quốc tịch: Panama) khi đang hành trình vào cảng đã bị mắc cạn tại hòn phao 39 luồng Bạch Đằng, Hải Phòng. Tàu Van Harmony bị mắc cạn ở trạng thái cân bằng, nằm ngoài phạm vi luồng hàng hải. Vào lúc 21h50 ngày 25/5/2015, tàu Van Harmony đã được kéo ra khỏi cạn và đến 22h45 cùng ngày tàu đã cập cảng Đình Vũ, Hải Phòng an toàn. | Mắc cạn | Ít nghiêm trọng | Không có thiệt hại về người, không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực. | | | |
| 11 | Quảng Ninh | 499/BC-CVQN ngày 28/8/2015 | 08h00 ngày 14/6/2015 | Tàu cá QNa 92647 TS do ông Huỳnh Nùng làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 người, khi đang neo đậu tại vị trí có tọa độ $16^{\circ}35'N$; $108^{\circ}19'E$ (cách hòn Sơn Chà khoảng 22 hải lý về phía Bắc – Đông Bắc) thì bị tàu VTC Sun (Quốc tịch: Việt Nam; Số IMO: 9146895; Chủ tàu: Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam – Vitranschart JSC) chạy hướng Bắc – Nam đâm va. | Đâm va | Đặc biệt nghiêm trọng | 01 người chết và 03 người bị thương do va đập; tàu cá QNa 92647 TS bị hư hỏng, nước rò vào tàu | | | |
| Tháng 07 (từ 16/06 đến 15/07) | | | | | | | | | | |
| 12 | Đồng Nai | | 12h48 ngày 21/6/2015 | Tàu Da Zhong (Quốc tịch: Panama; trọng tải 16950 DWT) khi hành trình từ Singapore vào cảng Gò Dầu B3 để nhận hàng, khi đang cập cầu đã va vào trụ va phía hạ lưu sân công nghệ chính cảng Gò Dầu B3 | Đâm va với cầu cảng | Ít nghiêm trọng | Toàn bộ trụ va phía hạ lưu sân công nghệ chính cảng Gò Dầu B3 bị hư hỏng, không có thiệt hại về người, không gây ô nhiễm môi trường | | | |
| 13 | Vũng Tàu | 1136/BCDTTN-CVHHVT ngày 03/09/2015 | 23h50 ngày 28/6/2015 | Tàu Tiên Thành 26 (số IMO: 9627071; Quốc tịch: Việt Nam) khi đang trên đường hành trình từ Malaysia về cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã va chạm với tàu cá BV 97179 tại vị trí có tọa độ $10^{\circ}07'70''N$; $107^{\circ}02'07''E$ (cách mũi Vũng Tàu khoảng 12 hải lý về phía Nam – Tây Nam) | Đâm va | Ít nghiêm trọng | Tàu cá BV 97179 bị chìm, không có thiệt hại về người | | | |
| 14 | Vũng Tàu | | 12h57 ngày 01/7/2015 | Tàu CMA-CGM Don Pascuale (Quốc tịch: Liberia; số IMO: 9318101) trong quá trình điều động cập cầu cảng CMIT trên sông Cái Mép – Thị Vải đã bị sụt cổ máy chính và va chạm nhẹ vào cầu cảng. | Đâm va với cầu cảng | Ít nghiêm trọng | Cầu cảng CMIT bị hư hỏng nhẹ một phần kết cầu tại vị trí va chạm; không có thiệt hại về người, không gây ô nhiễm môi trường. | | | |
| 15 | Bình Thuận | 540/BC-CVHHBT ngày 24/8/2015 | 8h30 ngày 05/7/2015 | Tàu Hải Trường 36 (Trọng tải: 3083DWT; Dung tích: 1568 GT; thuộc Công ty TNHH VTB Hải Trường) khi đang trên đường hành trình từ An Giang đi Hải Phòng qua khu vực vùng biển tỉnh Bình Thuận thì bị mất lái và mắc cạn tại vị trí có tọa độ $10^{\circ}29'300N$; $107^{\circ}49'700E$ (cách mũi Kê Gà khoảng 15 hải lý về phía Tây Nam); trên tàu có 3000 tấn gạo và 13 thuyền viên | Mắc cạn | Nghiêm trọng | Tàu bị thủng két ballast phía sau lái, không có thiệt hại về người, không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực | | | |
| Tháng 08 (từ 16/07 đến 15/08) | | | | | | | | | | |
| 16 | Hải Phòng | 1553/BCDT-CVHHHP ngày 22/9/2015 | 19h40 ngày 26/07/2015 | Tàu Hué 18 khi đang trên đường hành trình trên luồng hàng hải Phà Rừng (Hải Phòng) đã đâm va với sà lan PT 1836 | Đâm va | Ít nghiêm trọng | Sà lan PT 1836 bị chìm ở biên luồng hàng hải; không có thiệt hại về người, không gây ô nhiễm môi trường | | | |
| 17 | Bình Thuận | | Ngày 27/07/2015 | Tàu Thuận Phát 08 (Quốc tịch: Việt Nam; Trọng tải: 3252,2 tấn; Chủ tàu: Công ty CP Vận tải Thuận Phát) đã đâm va với tàu cá BTh 99524 TS vào ngày 27/7/2015 tại vị trí có tọa độ $10^{\circ}34'798N$; $107^{\circ}48'878E$ (cách mũi Kê Gà khoảng 13 hải lý về phía Tây Nam) | Đâm va | Ít nghiêm trọng | Tàu cá bị chìm tại chỗ, sau đó đã được trục vớt kéo về bờ; không có thiệt hại về người | | | |

